

Датчик уровня топлива

eurosens Dizzi



Руководство по установке v.2



www.mechatronics.by



Оглавление

1.	Назначение	3
2.	Правила безопасности при установке	3
3.	Краткие технические характеристики датчика	4
4.	Выбор места установки	5
4.1.	Подготовка	5
4.2.	Контроль места установки датчика	6
5.	Способы крепления	7
5.1.	Крепление датчика стальной лентой	7
5.2.	Крепление датчика с помощью магнитов	8
6.	Электрическое подключение	9
7.	Конфигурирование датчика	10
8.	Тарировка	10
9.	Диагностирование и устранение неисправностей	11
10.	Хранение	12
11.	Транспортирование	12
12.	Утилизация	12
13.	Техподдержка	12
14.	Контакты	12



1. Назначение

В данном руководстве изложены сведения о принципе работы, технических характеристиках eurosens Dizzi, а также рекомендации по его установке и эксплуатации.

Датчики уровня топлива eurosens Dizzi предназначен для измерения уровня акустически-прозрачных жидкостей в баках транспортных средств и агрегатов, а также стационарных установок.

Датчик устанавливается на дно резервуара снаружи - для контроля уровня, или на любую стенку снаружи — для других измерений. Измерения выполняются через звукопроводящую жидкость или через клей.

Для связи с устройствами верхнего уровня в датчике предусмотрены следующие интерфейсы:

- RS-485 (протоколы LLS, MODBUS)
- Аналоговый (напряжение)
- Частотная модуляция
- Широтно-импульсная модуляция

2. Правила безопасности при установке



При установке eurosens Dizzi необходимо соблюдать правила техники безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также требования техники безопасности, установленные на Вашем предприятии!



3. Краткие технические характеристики датчика

Таблица 3.1 - Основные технические данные

Наименование характеристики	Ед.	Значение	Примечания			
или параметра	изм.		·			
Общие						
Тип измеряемой среды		Акустически прозрачные	Предустановлены: ДТ, АИ80, АИ92, АИ95, АИ98, ПБА			
Толщина стенки резервуара	MM	0.5 10	Для стали			
Диапазон рабочей температуры	°C	- 40 + 80				
Степень защиты оболочки		IP67				
Режим работы		Продолжительный				
Измерения						
Верхний предел диапазона изме- рения	MM	3000	Покупная опция, 500мм - базовая			
Период усреднения результатов измерений	С	60	Допускается увели- чение			
Скорость обмена по последова- тельному порту	бит/с	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Выбирается про- граммно (заводская настройка - 19200)			
Питание	•					
Напряжение питания, рабочий диапазон	В	+11+30	Взрывобезопасное 11 18В			
Ток потребления, не более	мА	25				
Допустимое воздействие импуль- сного напряжения по цепям пи- тания	В	ГОСТ 28751-90				
Интерфейс						
Цифровой		RS-485	LLS			
		RS-485	MODBUS			
Прочие		Аналоговый <i>,</i> U	05B			
		Частотный, F	5002000Гц			
		ШИМ, PWM	5002000Гц, 1090%			
		Логический.	05B			
Габаритные размеры:						
Размер	MM	ф60х13,7				
Длина кабеля	MM	900				
Масса, не более	КГ	0,2				



4. Выбор места установки

4.1. Подготовка



Резервуар при установке датчика должен быть заполнен жидкостью не менее чем на 2/3 объема и иметь горизонтальное положение.

- 4.1.1. Подготовить инструменты и материалы для установки.
- 4.1.2. Выбрать на резервуаре место установки датчика и очистить его от загрязнений и ржавчины. Рекомендуется определить несколько мест.
- 4.1.3. Для достижения оптимального режима работы датчика его необходимо установить в нижней точке по центру резервуара.
- 4.1.4. Внутри резервуара, над местом установки датчика, не должны быть перегородки или другие элементы конструкции резервуара.



Не допускается установка датчика на сварочный шов и другие неровности резервуара.

4.1.5. Рабочая поверхность датчика должна быть максимально параллельна зеркалу топлива, т.е. расположена горизонтально. Выберите 2-3 предполагаемых места для установки датчика.




Рисунок 1. Выбор места установки датчика

4.1.6. Подключить датчик к ПК при помощи преобразователя USB/RS-485.



4.2. Контроль места установки датчика

4.2.1. Место установки датчика необходимо контролировать с помощью специального программного обеспечения "CAY Oscilloscope". Для этого необходимо предварительно смазать рабочую поверхность датчика однородной жидкостью без пузырьков газа, и поочередно приложить датчик на подготовленные места, оценивая качество сигнала по осциллограмме.



Перед каждым прижатием датчика необходимо контролировать наличие на нем слоя жидкости!

Без слоя жидкости датчик работать не будет!

Наличие песчинок и посторонних частиц в зоне акустического контакта недопустимо!

- 4.2.2. Провод датчика нужно ориентировать так, как его предполагается закрепить.
- 4.2.3. На время монтажа необходимо установить фиксированный коэффициент усиления (отличный от "Авто") 25 ед.!
- 4.2.4. Незначительно изменяя положение датчика, добиться максимальной амплитуды первого эхо-сигнала при минимальном коэффициенте усиления. Также необходимо контролировать параметр «качество установки».




Наилучшим местом установки датчика будет место, в котором есть несколько эхо-сигналов, а также где амплитуда первого эхо-сигнала была максимальной при наименьшем коэффициенте усиления.



5. Способы крепления

5.1. Крепление датчика стальной лентой

5.1.1. Закрепить замок на ленте как показано на рисунке ниже.




- 5.1.2. Обогнуть ленту вокруг резервуара, так чтобы она проходила через центр наилучшего места установки датчика и винт замка находился в удобном для затяжки месте.
- 5.1.3. Выполнить предварительную натяжку ленты, достаточную чтобы датчик не падал, но его можно было без больших усилий достать.





- 5.1.4. Обезжирить и вытереть насухо место установки и верхнюю крышку датчика.
- 5.1.5. Подключить датчик к ПК, запустить программу "CAY_Oscilloscope".
- 5.1.6. Приготовить клей. Нанести клей на датчик ровной каплей в его центре.
- 5.1.7. Оттянуть ленту в месте установки. Аккуратно прижать датчик к резервуару, пузыри и грязь в зоне установки недопустимы.
- 5.1.8. Контролируя качество сигнала, затянуть ленту. Загнуть свободный конец ленты, чтобы исключить доступ к винту замка и опломбировать, как показано на рисунке ниже.



- 5.1.9. Замазать клеем щели между верхней крышкой датчика и дном резервуара.
- 5.1.10. Нанести антикоррозионное защитное покрытие в местах где остался чистый металл резервуара.

5.2. Крепление датчика с помощью магнитов

- 5.2.1. Центры крепежных магнитов должны быть расположены на одной линии с центром датчика и по возможности равноудаленно от него для равномерного распределения механической нагрузки.
- 5.2.2. Если в месте установки датчика цилиндрическая поверхность (неровность) магниты и датчик располагаются таким образом, чтоб



- линия, пересекающая их центры, была параллельна оси цилиндрической поверхности.
- 5.2.3. Зачистить место установки магнитов от краски и ржавчины.
- 5.2.4. Обезжирить и вытереть насухо место установки и верхнюю крышку датчика и магнитов.
- 5.2.5. Подключить датчик к ПК, запустить программу "CAY_Oscilloscope".
- 5.2.6. Приготовить клей.
- 5.2.7. Одеть полосу на магниты и наживить гайки.
- 5.2.8. Нанести клей на магниты и установить на резервуар в подготовленные места.
- 5.2.9. Нанести клей на датчик ровной каплей в его центре.
- 5.2.10. Аккуратно прижать датчик к резервуару. Пузыри и грязь в зоне контакта недопустимы.
- 5.2.11. Контролируя качество сигнала, затянуть гайки. При затяжке гаек необходимо исключить отрыв магнитов от резервуара.
- 5.2.12. После завершения работ необходимо опломбировать гайки.
- 5.2.13.Замазать клеем щели между верхней крышкой датчика и дном резервуара, а также между магнитами и дном резервуара, чтобы исключить попадание воды.
- 5.2.14. Нанести антикоррозионное защитное покрытие в местах где остался чистый металл резервуара.

6. Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

- **1** Перед началом работ по подключению Dizzi необходимо обесточить электрические цепи TC. Для этого следует воспользоваться выключателем аккумуляторной батареи (АКБ) или снять контактные клеммы с АКБ.
- **2** При подключении питания Dizzi к бортовой сети TC необходимо подключать провода питание «+» и масса «-» в тех же точках бортовой сети, к которым подключены соответствующие провода устройства регистрации и отображения.
- **3** Сигнальный кабель Dizzi **настоятельно рекомендуется** укладывать вместе со штатной электропроводкой



7. Конфигурирование датчика

- 7.1. Измеряем расстояние от дна до максимального уровня резервуара.
- 7.2. Запускаем программу "CAY_Configuration". В соответствии с руководством пользователя вносим необходимые данные в ПО и сохраняем в датчик.



При записи в датчик все другие программы на ПК, использующие СОМ порт должны быть закрыты!

8. Тарировка

Датчик производит измерение длины непосредственно в единицах длины, что позволяет производить замену датчика без его перетарировки.

Тарировка может осуществляется несколькими способами.

Непосредственное сличение. Жидкость заливается известными порциями и фиксируются значение уровня.

Nº	Уровень до,	Доза, л	Уровень после, мм	Суммарный уровень
	MM			

Значения последних двух столбцов — являются тарировочной характеристикой резервуара.



9. Диагностирование и устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей в paботе eurosens Dizzi следует обратиться к Вашему поставщику. Ремонт eurosens Dizzi осуществляется сертифицированными Сервисными центрами или Производителем. Первичная диагностика может производиться согласно Таблице.

Содержание	Возможная причина	Устранение				
Подключение к ПК						
Ошибка устрой-	Не соответствует MODBUS адрес	Исправить адрес в програм-				
ства	устройства и программы	ме или устройстве				
	Повреждение кабеля связи	Устранить повреждение				
	Отсутствует питание	Обеспечить питание 1224 В				
Ошибка устрой-	Старая версия микропрограммы	Выполнить перезапись мик-				
ство не поддер-		ропрограммы или восполь-				
живается		зоваться соответствующим				
		ПО				
Поиск места установ	вки					
	Сигнал вне окна, на дисплее	См Руководство пользовате-				
	стрелка	ля к ПО " CAY_Oscilloscope				
		"				
	Автоматическая регулировка уси-	Установить значение усиле-				
	ления	ния на уровне 1922				
Нет сигнала	Между датчиком и резервуаром	Смочить поверхность ПЭП				
	нет звукопроводящей жидкости					
	Касательная плоскость в месте	Выбрать подходящее место				
	установки под углом к горизонту	установки				
	Не качественное лакокрасочное	Выполнить зачистку				
	покрытие, глубокая коррозия					
Подключение к УВУ						
УВУ не получает	УВУ не успевает переключить порт	Подобрать задержку вывода				
данные	на прием	См п 6.4.2 Руководства по				
		настройке Dizzi				
Эксплуатация						
Горизонтальный	Резервуар вместе с датчиком по-	Установить резерву-				
цилиндрический	вернут относительно горизонталь-	ар/датчик чтобы ось луча				
резервуар. Прова-	ной оси.	была перпендикулярна гори-				
лы/ступени. Вы-		зонту.				
бросы при поло-						
вине уровня.						
Периодическая	Нарушен клеевой слой	Переклеить датчик				
плохая работа в						
сухую погоду						



10. Хранение

- 10.1. eurosens Dizzi рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях.
- 10.2. Хранение eurosens Dizzi допускается только в заводской упаковке при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности до 100 % при 25 °C.
- 10.3. Не допускается хранение eurosens Dizzi в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию металла и/или содержащими агрессивные примеси.
- 10.4. Срок хранения eurosens Dizzi не должен превышать 12 мес.

11. Транспортирование

- 11.1. eurosens Dizzi транспортируются в упаковке предприятияизготовителя в закрытом транспорте любого вида (авиационным в отапливаемом герметизированном отсеке), обеспечивающем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмосферных осадков на упаковку.
- 11.2. Условия транспортирования по ГОСТ 15150.
- 11.3. Транспортная тара с упакованными eurosens Dizzi должна быть опломбирована (опечатана).

12. Утилизация

- 12.1. eurosens Dizzi не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.
- 12.2. eurosens Dizzi не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.

13. Техподдержка

E-mail: support@mechatronics.by

14. Контакты

ЗАО «Мехатроника»

222417, Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д.80

т: +375 (1771) 71300

ф: +375 (1771) 24190

E-mail: office@mechatronics.by